

NOTES:		备注：		Notes：				
1. INSTALLATION MUST BE IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.		1.安装必须符合国家和当地的电源标准		1. l'installation doit être conforme aux Codes nationaux et locaux électriques				
2. WHEN THE CONNECTED EQUIPMENT REQUIRES A NEUTRAL, THE NEUTRAL CONDUCTOR SHOULD BE FULL CAPACITY SIZED.		2.当 连接的设备需要一种中性 · 中性导体应全部容量大小 ·		2. lorsque l'équipement connecté requiert un neutre, le conducteur neutre doit être pleine capacité de taille.				
3. UPS AC INPUT AND AC OUTPUT CABLES MUST BE RUN IN SEPARATE CONDUITS.		3.UPS 交流 输入和交流输出电缆必须运行在单独的导管中		3. UPS AC Input et câbles de tension de sortie doivent être exécutés dans les conduits séparés				
4. POWER WIRING AND CONTROL WIRING MUST BE RUN IN SEPARATE CONDUITS.		4.电源线和控制线必须运行在单独的管道		4. puissance câblage et câblage de commande doivent être exécutés dans un conduit séparé				
5. EQUIPMENT GROUND/PROTECTIVE EARTH CONDUCTORS AND CONNECTIONS SHOULD BE INSTALLED FOR PROPER OPERATION.		5.设备地面/保护地球导线和连接应安装正确的操作 ·		5. connexions et conducteurs de terre au sol ou de protection équipement doivent être installées pour fonctionner correctement.				
6. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL POWER CABLES MUST BE SUITABLE FOR AT LEAST 90 DEG. C AND MUST BE COPPER CONDUCTORS ONLY.		6.除非另有说明 · 所有电源线必须适合至少 90 摄氏度和必须是铜导线只		6. sauf indication contraire, tous les câbles d'alimentation doivent être adaptés au moins 90 ° c et doivent être uniquement des conducteurs en cuivre				
Notas:		Note:		Примечания:				
1. la instalación debe ser conforme a los códigos eléctricos locales y nacionales		1. l'installazione deve essere conforme alla nazionale e normative elettriche locali		1. Установка должна быть в соответствии с национальной и местных электрических коды				
2. cuando el equipo conectado requiere un neutral, el conductor neutro debe ser plena capacidad tamaño.		2. quando l'apparecchio collegato richiede un neutro, il conduttore di neutro deve essere piena capacità dimensioni.		2. когда подключенное оборудование требует нейтрального, нулевой провод должен быть заполнен размера.				
3. UPS de corriente alterna de entrada y salida de CA cables debe ejecutarse en conductos separados		3. UPS AC Input e AC Output cavi devono essere eseguiti nelle canaline separate		3. ИБП переменного тока и выходного переменного тока кабели должны выполняться в отдельных каналах				
4. energía cables y el cableado de control deben ejecutarse en un conducto separado		4. alimentazione elettrico e cablaggio di controllo deve essere eseguiti nella canalina separata		4. мощность проводов и проводов управления должны выполняться в отдельных канала				
5. equipo protector tierra tierra conductores y conexiones deben instalarse para un funcionamiento correcto.		5. connessioni e conduttori di terra terra/protettivo gli apparecchi devono essere installate per il corretto funzionamento.		5. оборудование земли земли/защитные проводники и соединения должны быть установлены для правильной работы.				
6. salvo que se indique lo contrario, todos los cables de alimentación deben ser adecuados para por lo menos 90 grados centigrados y deben ser solamente conductores de cobre		6. se non diversamente specificato, tutti i cavi di alimentazione devono essere adatti per almeno 90 ° c e devono essere solo conduttori in rame		6. Если не указано иное, все кабели питания должны быть подходящими для по крайней мере 90 градусов и должны быть только медными жилами				
Hinweise:		Notas:		メモ：				
1. Installation muss gemäß den nationalen und lokalen elektrischen Codes sein.		1. a instalação deve estar em conformidade com os códigos elétricos Local e nacional		1. インストールは国民およびローカル電気コードに従ってする必要があります				
(2) Wenn die angeschlossene Geräte eine neutrale erfordert, sollte der Neutralleiter volle Kapazität Größe sein.		2. quando o equipamento conectado requer um neutro, o condutor neutro deve ser plena capacidade de porte.		2. 接続機器をニュートラルにする必要があります、中性線必要がありますサイズの全容量。				
3. UPS-AC-Eingang und AC-Ausgang Kabel müssen in separaten Leitungen ausgeführt werden		3. UPS AC de entrada e saída AC cabos devem ser executados em conduítes separados		3. UPS AC 入力と AC 出力ケーブルの個別の経路で実行する必要があります				
4. Power Verkabelung und Steuerverdrahtung müssen ausgeführt werden, in separaten Conduit		4. poder fiação e fiação de controle devem ser executados em um conduíte separado		4. 電源配線および制御配線は別のコンジットで実行する必要があります				
5. Ausrüstung Boden/Schutz-und Erde Dirigenten und Verbindungen sollte für den ordnungsgemäßen Betrieb installiert werden.		5. conexões e condutores de terra solo/proteção o equipamento devem ser instaladas para o funcionamento adequado.		5. 適切な操作設備地面/保護地球導体と接続をインストールしてください。				
(6) sofern nicht anders angegeben, alle Stromkabel für mindestens 90 ° c geeignet sein und darf nur Kupferleiter		6. a menos que indicado em contrário, todos os cabos de alimentação devem ser adequados para pelo menos 90 degC e devem ser somente condutores de cobre		6. ない限りそれ以外の場合、すべての電源ケーブル少なくとも 90 °C に適して必要があります、銅線のみ必要があります				
DRAWN BY B. LAY CHK BY M. MCCLINCY REF. DWG.	SHEET NO. 1 OF 1 ECN NO.  ORDER NO.	LIEBERT GXT5 UPS ONE-LINE DRAWING NOTES		DWG. NO. GXT5_OL_NOTES	DATE 6/24/19	REV. # 1	1050 DEARBORN DRIVE P.O. BOX 29186 COLUMBUS, OHIO 43229	